報告編號: C108-097(2)

第1頁,共3頁

財團法人消防安全中心基金會 消防檢測實驗室

滅火器

測試報告



委託單位:克災消防科技有限公司

型 號:ST-400

報告日期:108年12月02日

表單編號: CFS-4-19-9

報告編號: C108-097(2)

第2頁,共3頁

滅火器測試報告

申請編號: C108-097

委託單位:克災消防科技有限公司

地 址:台南市南區中華西路一段170號

委託日期: 108年11月25日

報告出處: 財團法人消防安全中心基金會

聯 絡 電 話: 03-3222550

實驗室地址:桃園市蘆竹區東溪路 18號

測試實驗室: 消防檢測實驗室

測 試 場 地: (滅火暨避難)桃園市觀音區觀音村 14 鄰信義路 156 巷 48 號

測試品名:滅火器

號: ST-400

製 造 商: 克災消防科技有限公司

接收日期: 108年11月28日 測試日期: 108年11月28日

測 試 方 法: 滅火器認可基準【內政部 102 年 7 月 19 日內授消字第 1020823751 號令訂定】

100		
	滅火效能值試驗	容器厚度試驗
	噴射性能試驗	護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈
	本體容器之耐壓試驗	軟管
	防止滅火劑之洩漏	耐衝擊強度試驗
	噴嘴	指示壓力錶試驗
	加壓用氣體容器	振動試驗
	操作機構檢視	使用溫度範圍試驗
	耐蝕及防銹加工試驗	閥體

聲 明:

1. 本報告僅對委託測試樣品負責。

2. 本報告連同封面共3頁,客戶不得分開或節錄使用、亦不得自行複

3. 本報告不得作為商業廣告或訴訟之用。

4. 【財團法人消防安全中心基金會 消防檢測實驗室】稱謂,不得在任何廣告、傳 單、或產品宣傳文件上使用。

組長洪文傑

表單編號: CFS-4-19-9

報告編號: C108-097(2)

第3頁,共3頁

滅火器測試報告

試驗項目:滅火效能值試驗


試驗依據:消防署公告滅火器認可基準,第壹.四節及第壹.三十五節表 10~表 13

試驗方法:詳如下表試驗要求所述 試驗結果:詳如下表試驗結果所述

樣品編號	基準要求	試驗結果
I	B-1	滅火劑噴射完畢後1分鐘以內不 復燃,判定完全熄滅。

試驗照片:









表單編號: CFS-4-19-9